



Юридический адрес: 660100, г. Красноярск, ул. Киренского, 71-110  
Адрес местоположения: Красноярский край, Емельяновский район, район пл. Овинный  
<http://www.sntpolyana.com>, E-mail: korostyleva2007@mail.ru

19 ноября 2018 г.

№ 79

Генеральному директору  
ПАО «МРСК Сибири»

В.В. Иванову

Уважаемый Виталий Валерьевич!

02.10.2018г. была произведена плановая проверка расчетных приборов учета СНТ «Поляна», о чем председатель СНТ был извещен заранее. В моем присутствии был составлен Акт № Е-6-453 об отсутствии пломб на дверцах шкафа ПКУ.

Со своей стороны могу дополнительно сообщить, что за время эксплуатации ПКУ аварийных ситуаций не было, ремонт не производился, ПКУ установлен на 11-метровой железобетонной опоре и без спец.техники к пломбам не поднимаешься. На последней плановой проверке 10.02.2017 согласно Акта допуска прибора учета в эксплуатацию № Е-3-201 замечаний не выявлено, пломбы были.

По результатам проверки от 02.10.2018 мною было составлено в 2-х экземплярах заявление о том, что дверцы шкафа ПКУ были опломбированы скотчевыми пломбами согласно Акта № 29-664 от 29.02.2016 г. (при замене приборов учета) и было выявлено, что пломбы **не отсутствуют, а разрушены в ходе более чем двухлетней эксплуатации (2 года и 8 месяцев)** внешними факторами - долговременное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков, пониженных температур в зимний период и повышенных в летний. Заявления - 1 экземпляр передан в «Красноярскэнерго» на имя директора филиала Шитикова М.В. (принято 18.10.2018 г.) и 1 экземпляр - «Красноярскэнергосбыт» на имя исполняющего директора Дьяченко О.В. (принято 17.10.2018 г.). Ни от одной организации до сих пор ответ не получен.

03.10.2018г. (на следующий день после проверки) мною подано заявление в ЦОК филиала «Красноярскэнерго» на опломбировку шкафа ПКУ с просьбой опломбировать прибор учета **обычными свинцовыми пломбами во избежание подобных инцидентов впредь.**

15.10.2018 был выезд представителей «Красноярскэнерго» на территорию СНТ и в моем присутствии был составлен Акт № Е-5-738 о том, что пломбы не установлены, так как нет доступа (шкаф ПКУ находится на 11-метровой высоте). При проверке 02.10.2018 представители «Красноярскэнерго» видели приборы и их нахождение, но приехали на проверку 15.10.2018 на служебной машине «Волга», без специальной техники. Вопрос: Как они собирались устанавливать пломбы на прибор учета?

16.10.2018 г. мною опять подано заявление (на следующий день после проверки) в ЦОК филиала «Красноярскэнерго» на опломбировку шкафа ПКУ с той же просьбой: опломбировать ПКУ обычными свинцовыми пломбами.

02.11.2018 был выезд представителей «Красноярскэнерго» и «Красноярскэнергосбыта» на территорию СНТ и в моем присутствии был составлен Акт № Е-2-1701, пломбы не установлены. На этот раз представители «Красноярскэнерго» приехали в сопровождении автогидроподъемника, доступ был обеспечен, но опять проблема: нет отверстий на шкафу ПКУ для установки пломб (как объяснили мне представители «Красноярскэнерго», им не то что дрели, отвертки не выдают). Вопрос: Сколько раз председателю СНТ еще ездить на проверки представителей «Красноярскэнерго», не обеспеченные необходимой техникой и оборудованием, сколько раз писать заявления на опломбировку прибора учета? Обеспечьте, пожалуйста, своих специалистов всем необходимым оборудованием.

02.11.2018 г. вместе с Актом об отсутствии пломб был составлен Акт № 241102511 **о безучетном потреблении электроэнергии.**

